




Provincia di Mantova
Comune di Porto Mantovano

**PROGETTO ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VASCHE ESTERNE
DELLA PISCINA COMUNALE E
DELLE RISPETTIVE AREE DI PERTINENZA**

Committente:

COMUNE DI
PORTO MANTOVANO
S.S. Cisa 112
46047 - Porto Mantovano (MN)



PROGETTISTA:

ing. Trivini Bellini Massimo

COLLABORATORI:

arch. Trivini Bellini Serena
ing. Giampaolo Pasotto
ing. Borrini Renato

Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Trivini Bellini Massimo

via della Libertà, 132
46047 - PORTO MANTOVANO (MN)
Mob.: 335 7076070 - Tel. 0376 300983
PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

marzo 2024

FILE:

B_doc.foto_vasche esterne

scala: - - -

ELABORATO:

REV.	MODIFICHE	DATA	COLLABORATORE	ELABORATO:
0	Prima emissione	04/03/2024	arch. Trivini Bellini Serena	B
1				
2				

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE di Porto Mantovano


**PROGETTO ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VASCHE ESTERNE
DELLA PISCINA COMUNALE E
DELLE RISPETTIVE AREE DI PERTINENZA**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Committente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Progettista: Ing. TRIVINI BELLINI Massimo



KEY-PLAN DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE ESTERNE

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



VISTA 1



VISTA 2

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



VISTA 3




VISTA 4

Documentazione fotografica

Riquilificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza




VISTA 5




VISTA 6

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza




VISTA 7




VISTA 8

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



VISTA 9




VISTA 10

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



VISTA 11



VISTA 12

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza




VISTA 13



VISTA 14

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



VISTA 15



VISTA 16



VISTA 17



VISTA 18

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PASSAGGI OBBLIGATI



Vista 1.2 - Pozzetto in cui sostituire l'elettrovalvola delle docce



Vista 2.2 - Vasca del passaggio obbligato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOCALE TRATTAMENTO ACQUA VASCHE NATATORIE



Vista 3.2 - Soffiante filtri



Vista 4.2 - Quadro elettrico Trattamento acqua

Documentazione fotografica

Riqualificazione delle vasche esterne della piscina Comunale e delle rispettive aree di pertinenza



Vista 5.2 - Contatore acquedotto



Vista 6.2 - Pompe e prefiltro